

## A1.2 (Zu Kap. 1.3.3)

### Beispiel: Aufteilungsvorschlag für alle Teile einen Ls und einen Lw samt Metallschablonen für diese Teile auf Kleinformattafeln

Die Grafiken zeigen drei „Blechtafeln“ mit *einer von mehreren* möglichen Anordnungen aller benötigten Teile.

Bei der Anordnung wurde darauf geachtet, dass alle benötigten Blechteile mit gleichen Abmessungen möglichst direkt nacheinander zugeschnitten werden können und dass die Teile 1+2 zuerst zugänglich sind.

